

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE  
RIO VERDE  
DIRETORIA DE NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE  
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE**

**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO**

**RF/DNFC/CFC/0004/2022**

**ASSUNTO: Sistema de Reservação Solar do Bosque**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS: Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO**

**DATA DA FISCALIZAÇÃO: 15/02/2022**

**PROCESSO: 0004/2022**

**02/2022**

## **1. INTRODUÇÃO**

Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto de Rio Verde – AMAE/RIO VERDE, tem como competência regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do município de Rio Verde, os serviços públicos de saneamento básico, passíveis de concessão, permissão ou autorização.

Desta feita, cumpre à AMAE/RIO VERDE, o dever de promover a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, observando os dispositivos legais, contratuais e convenientes existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso.

## **2. OBJETIVO**

O presente documento tem por objetivo relatar, as condições do sistema de reservação de água Solar do Bosque, localizado na Rua São Francisco de Assis, Qd 07 Lt 01, Condomínio Solar do Bosque.

## **3. RELATÓRIO**

### **3.1. Metodologia de Fiscalização**

Foi destacada diligência ao local, na data apostada à capa do presente relatório para averiguação das condições operacionais do sistema de reservação. Foram realizadas análises de turbidez e cloro livre utilizando-se de equipamentos fornecidos pela própria prestadora.

### **3.2. Resultados de Fiscalização**

#### **3.2.1 RAP**

O reservatório é feito de material metálico com capacidade de 200m<sup>3</sup>, e encontra-se devidamente cercado e isolado, com placa de identificação e condições de limpeza adequadas. O mesmo está conservado, sem rachaduras ou marcas de corrosão. A escada de acesso encontra-se em boas condições, com gaiola de proteção e guarda-corpo na laje de cobertura. A cobertura do reservatório encontra-se em boas condições com todas as tampas de inspeção fechadas e em adequadas condições. A tubulação de ventilação está protegida com tela. O RAP possui macromedidor e sistema de controle de nível, além de tubo extravasor com válvula de retenção e tubulação de descarga de fundo. O mesmo mantém níveis suficientes para abastecer o condomínio em que está inserido e não possui histórico de transbordamento. A lavagem do reservatório será realizada de acordo com cronograma de higienização de reservatórios da prestadora. As caixas de proteção, inspeção e passagem possuem tampas ou grades de proteção. Não foi identificado nenhum vazamento nas instalações.

#### **3.2.2 REL**

O REL em questão é feito com liga metálica com capacidade de 50m<sup>3</sup> e encontra-se devidamente cercado e isolado, com placa de identificação e condições de limpeza adequadas. O mesmo possui

para-raios, porém, se encontra sem fiação. O reservatório está conservado, sem rachaduras ou marcas de corrosão. A escada de acesso encontra-se em boas condições, com gaiola de proteção e guarda corpo na laje de cobertura. A cobertura do reservatório encontra-se em boas condições com todas as tampas de inspeção fechadas e em adequadas condições. A tubulação de ventilação está protegida com tela. O REL possui cobertura adequada, sistema de controle de nível e tubo extravasor coberto com tela. O mesmo mantém níveis suficientes para abastecer o condomínio em que está inserido e não possui histórico de transbordamento. A lavagem do reservatório será realizada de acordo com cronograma de higienização de reservatórios da prestadora. As caixas de proteção, inspeção e passagem possuem tampas ou grades de proteção. Não foi identificado nenhum vazamento nas instalações.

#### 4. CONSTATAÇÕES E NÃO-CONFORMIDADES

Não consta.

#### 5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

O presente relatório deverá ser encaminhado à prestadora.

#### 6. CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações, levantadas na fiscalização do sistema de reservação de água localizado na Rua São Francisco de Assis, Qd 07 Lt 01, Condomínio Solar do Bosque. Sugere-se à Diretoria da AMAE/RIO VERDE que a prestadora de serviços, Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas.


#### 7. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



Autor: AMAE/RIO VERDE  
Descrição: RAP Metálico



Autor: AMAE/RIO VERDE  
Descrição: RAP Metálico - Tubo extravasor do RAP

 <p>16/02/2022 10:46:03 1500 Acesso Lazinho Pimenta Qdarea Setor Municipal De Pequenas Em Rio Verde Goiás</p>	<p>com válvula de retenção. Tubos de ventilação tampados</p>  <p>16/02/2022 10:50:00 1500 Acesso Lazinho Pimenta Qdarea Setor Municipal De Pequenas Em Rio Verde Goiás</p>
<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: RAP Metálico – Caixas de passagem</p>	<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: Aferição da turbidez realizada no local.</p>
 <p>16/02/2022 10:50:12 1500 Acesso Lazinho Pimenta Qdarea Setor Municipal De Pequenas Em Rio Verde Goiás</p>	 <p>16/02/2022 10:44:58 1500 Acesso Lazinho Pimenta Qdarea Setor Municipal De Pequenas Em Rio Verde Goiás</p>
<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: Aferição de cloro realizada no local.</p>	<p>Autor: AMAE/RIO VERDE Descrição: Equipe de fiscalização da AMAE e equipe de acompanhamento da SANEAGO.</p>

## EQUIPE TÉCNICA

---

José Alves Neto  
Coordenador de Fiscalização e Controle  
Matrícula nº 1.012.825  
AMAE/RIO VERDE

---

Polyanna Ribeiro Trindade  
Analista de Fiscalização e Controle  
Matrícula nº 3.005.666  
AMAE/RIO VERDE