

Parecer Técnico Conclusivo

PTA nº 072/2025

Análise das respostas encaminhadas pela prestadora SANEAGO (Of. 7046/2025 e TR 449/2025), referente a resposta ao Termo de Notificação nº 025/2025 da AMAE.
Processo nº 067/2025 – 1DOC.

Interessado: Saneamento De Goiás S.A.

Processo 1DOC: 067/2025

Cidade: Rio Verde - GO.

1. Breve Relato

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, por meio da Coordenação de Fiscalização – CFIC, realizou a análise do Processo 1DOC nº 067/2025, cujo objetivo foi fiscalizar o EEAB e Poço PGB 02 Laranjeiras, EEAB e Poço PSE 03 Empresarial, EEAB e Poço PVA 01 Araras, EEAB E Poço PVA 03 Araras, EEAB e Poço PVC 01 Vila Capri no Município de Rio Verde/GO.

Após a realização da ação fiscalizatória, foram enviados à prestadora de serviços o **Relatório de Fiscalização Programada nº 028/2025** e o **Termo de Notificação nº 025/2025**.

Em resposta, no dia 1 de setembro de 2025, a SANEAGO protocolou, no processo em questão, o **Ofício nº 7046/2025** e o **Termo de Resposta nº 449/2025**, com a finalidade de informar sobre as devidas correções das não conformidades informadas nos documentos citados acima.

2. Parecer da AMAE

Após a análise das respostas da prestadora (**Of. 7047/2025 - DIPRO/DIFIR/DIPRE com TR 450/2025**) relativas ao **Termo de Notificação nº 026/2025** da AMAE foi emitido parecer acatando ou não, conforme demonstra a Tabela 1.

Tabela 1. Parecer da AMAE referente as respostas aos apontamentos do TN 025/2025.

Item	Elemento fiscalizado (não conformidade)	Resposta da Prestadora (Of. 7046/2025 e TR 449/2025)	Apontamento da AMAE (RF 028/2025 e TN 025/2025)	Parecer AMAE
1	EEAB e Poço PSE 03 Empresarial – falta de placa.	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a correção da não conformidade, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da instalação da placa no local.	ACOLHIDO
2	EEAB e Poço PSE 03 Empresarial – falta de limpeza e roçagem	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a correção da não conformidade, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da realização da limpeza e roçagem.	ACOLHIDO
3	EEAB e Poço PSE 03 Empresarial – falta de laje sanitária	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a construção da laje sanitária, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da construção de uma laje sanitária no local.	ACOLHIDO
4	EEAB e Poço PSE 03 Empresarial – vazamento de água no cavalete	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a estanqueidade nas junções das conexões do cavalete, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da eliminação dos vazamentos no cavalete.	ACOLHIDO
5	EEAB e Poço PVA 01 Araras – placa de identificação ilegível	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a substituição da placa ilegível por duas novas, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da instalação de duas placas no local.	ACOLHIDO
6	EEAB e Poço PVA 01 Araras – falta de outorga	A prestadora de serviços públicos apresenta a Portaria nº 600/2015 – SRH válida até 26/05/2027 supostamente do referido poço PVA 01 Araras, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, que o poço PVA – 01 Araras possui outorga válida, eliminando a não conformidade.	ACOLHIDO
7	EEAB e Poço PVA 01 Araras – vazamento de água no cavalete	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a estanqueidade nas junções das conexões do cavalete, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da eliminação dos vazamentos no cavalete.	ACOLHIDO
8	EEAB e Poço PVA 01 Araras – corrosão no cavalete (falta pintura)	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a repintura do cavalete, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a repintura do cavalete metálico, eliminando a não conformidade.	ACOLHIDO

9	EEAB e Poço PVA 01 Araras – falta de informação vazão captada	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada da placa afixada no local contendo a informação da vazão captada do poço, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da instalação de placa com a informação requerida.	ACOLHIDO
10	EEAB e Poço PVA 03 Araras – placa de identificação ilegível	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada de duas placas afixadas no portão do poço conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da instalação de duas placas informativas.	ACOLHIDO
11	EEAB e Poço PVA 03 Araras - corrosão no cavalete (falta pintura)	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a repintura do cavalete, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a repintura do cavalete metálico e, portanto, extinguindo a não conformidade.	ACOLHIDO
12	EEAB e Poço PVA 03 Araras – buraco na saída tubulação	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a eliminação do buraco na saída da tubulação, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a repintura do cavalete metálico e, portanto, extinguindo a não conformidade.	ACOLHIDO
13	EEAB e Poço PVC 01 Vila Capri – placa de identificação ilegível	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada do local comprovando a instalação de placa de identificação no portão do poço, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando a correção através da instalação de duas placas informativas.	ACOLHIDO
14	EEAB e Poço PVC 01 Vila Capri – falta de outorga	A prestadora de serviços públicos apresenta a Portaria nº 576/2015 – SRH válida até 21/05/2027 supostamente do referido poço PVC 01 Vila Capri, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, que o poço PVC – 01 Vila Capri possui outorga válida, eliminando a não conformidade.	ACOLHIDO
15	EEAB e Poço PVC 01 Vila Capri – falta de informação vazão captada	A prestadora de serviços públicos apresenta imagem georreferenciada da placa afixada no local contendo a informação da vazão captada do poço, conforme TR 449/2025.	A prestadora apresentou no TR 449/2025, imagem comprovando que a informação da vazão captada consta na nova placa instalada no local, eliminando assim a não conformidade.	ACOLHIDO

3. Conclusão

Ante o exposto, A AMAE **ACOLHE** as informações e registros obtidos através do Ofício nº 7046/2025 - DIFIR/DIPRO/DIPRE e TR 449/2025 da SANEAGO e considera-as tempestivas quanto ao atendimento do Inc. XXIV, Art. 60 da Resolução Normativa nº 026/2022 da AMAE.



A AMAE ressalta que **PROMOVE** o arquivamento do **Processo nº 067/2025 – 1DOC**.

Rio Verde, 2 de setembro de 2025.

v

v

Wdson Francisco Faria Guimarães
Analista de Fiscalização
Matrícula nº 3016369 – AMAE