

Parecer Técnico Conclusivo

PTC nº 004/2025

Análise das respostas encaminhadas pela prestadora SANEAGO (Of. 7208/2024 DIFIR-DIPRE), referente a resposta ao Termo de Notificação nº 003/2022 da AMAE.
Processo nº 056/2024 – 1DOC.

Interessado: Saneamento de Goiás S.A.

Processo 1DOC: 056/2024

Cidade: Rio Verde - GO.

1. Breve Relato

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, por meio da Coordenação de Fiscalização – CFIC, realizou a análise do Processo 1DOC nº 056/2024, cujo objetivo é relatar as condições do sistema de abastecimento dos Reservatórios REL 1, 2 e RAP NILSON VELOSO Município de Rio Verde - GO.

Após a realização da ação fiscalizatória, foram enviados à prestadora de serviços o **Relatório de Fiscalização nº 002/2022** e o **Termo de Notificação nº 003/2022**. Em resposta, no dia 09 de maio de 2022, a SANEAGO enviou o **Ofício nº 2751/2022 DIPRO/DIFIR/DIPRE** e o **Termo de Resposta às Agências Reguladoras nº 125/2022**, informando a conclusão de duas das não conformidades citadas no Termo de Notificação nº 003/2022.

Posteriormente, no dia 28 de agosto de 2024, a Saneago enviou outro **Ofício nº 7208/2024 DIFIR/DIPRE**, informando a resolução da não conformidade restante.

Assim, os ofícios mencionados foram anexados ao **Processo 1DOC nº 056/2024** para registro e continuidade das tratativas.



2. Parecer da AMAE

Após a análise das respostas da prestadora (Of. 7208/2024 DIPRO/DIFIR) ao Termo de Notificação nº 003/2022 da AMAE foi emitido parecer técnico de acompanhamento acatando, conforme demonstra a Tabela 1.

Tabela 1. Parecer da AMAE referente as respostas aos apontamentos do TN 003/2022.

Item	Apontamento da AMAE (RF 002/2022 e TN 003/2022)	Respostas da Prestadora (Of. 2751/2022 DIPRO/DIFIR/DIPRE, e TR 025/2022 e Of. 7208/2024 DIPRO/DIFIR)	Parecer AMAE
1	O para-raios encontra-se tombado, sem sinalização noturna e suas respectivas fiações.	Após análise das fotos recebidas da prestadora de serviços em 18/02/2025 referente a correção do SPDA (sistema de proteção contra descargas atmosféricas) aterramento (para-raio), conforme Of. 7208/2024 DIPRO/DIFIR, através das quais se pode comprovar a correção do tombamento do para-raios, a linha de descida para descarga atmosférica instalada, a luz de sinalização instalada e o aterramento da linha condutora a haste de aterramento devidamente conectada e parafusada, por esse motivo o fiscal responsável por este documento ACOLHE a defesa da prestadora de serviços públicos.	ACOLHIDO
2	O local onde os reservatórios estão inseridos não estão devidamente cercados, possui sinais de danificação da tela.	Conforme descrito no Parecer Técnico de Acompanhamento (PTA) nº 025/2024 o Analista de Fiscalização responsável pelo documento acima citado ACOLHE: <i>“o item 1.2 apontado no Termo de Notificação nº 003/2022, pois após a análise in loco durante o ato fiscalizatório realizado no dia 04/07/2024, verificou-se que a área onde os reservatórios estão localizados encontra-se devidamente cercada”.</i>	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 025/2024)
3	A escada de acesso ao fechamento de registros está comprometida.	Conforme descrito no Parecer Técnico de Acompanhamento (PTA) nº 025/2024 o Analista de Fiscalização responsável pelo documento acima citado ACOLHE: <i>“o item 1.3 apontado no Termo de Notificação nº 003/2022, pois após a análise in loco durante o ato fiscalizatório realizado no dia 04/07/2024, verificou-se que a escada de acesso ao fechamento de registro encontra-se em boas condições de conservação”.</i>	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 025/2024)

3. Relatório Fotográfico

	
Fonte: SANEAGO (Ofício 7208/2024) Descrição: Reparo de para raio.	Fonte: SANEAGO (Ofício 7208/2024) Descrição: Reparo de para raio.
	
Fonte: SANEAGO (Ofício 7208/2024) Descrição: Reparo de para raio.	Fonte: SANEAGO (Ofício 7208/2024) Descrição: Cabo de aço direcionado ao aterramento.

	
Fonte: SANEAGO (Ofício 7208/2024) Descrição: Ligação haste metálica conectada ao cabo de aço flexível.	Fonte: SANEAGO (Ofício 7208/2024) Descrição: Cabo de aço flexível - condutor.
	
Fonte: SANEAGO (Ofício 7208/2024) Descrição: Aspecto pós reparos no SPDA (para raio).	

4. Conclusão

Ante o exposto, A AMAE **ACOLHE** as informações contidas nos **Ofícios SANEAGO: 7208/2024 DIPRO/DIFIR**, considera-as tempestivas quanto ao atendimento do Inc. XXIV, Art. 60 da Resolução Normativa nº 26/2022 da AMAE.

A AMAE ressalta que **PROMOVE** o arquivamento do **Processo 1DOC nº 056/2024**.



Rio Verde, 28 de abril de 2025.

Wdson Francisco Faria Guimarães

Analista de Fiscalização

Matrícula nº 3016369 – AMAE