



Parecer Técnico Conclusivo

PTC nº 113/2025

Análise das respostas encaminhadas pela prestadora São Simão Saneamento Ambiental (Ofício SSSA/RECON/193/2025), referente a resposta ao Termo de Notificação nº 007/2025.

Processo 1DOC nº 023/2025.

Interessado: São Simão Saneamento Ambiental S.A.

CNPJ: 46.572.336/0001-20

Endereço: Avenida Goiás, S/N, Quadra 8, Lote 16, Centro, São Simão/GO, CEP 75890-000.

1. Breve Relato

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, por meio da Coordenação de Fiscalização – CFIC, em análise ao Processo nº 023/2025, averigua que na data de 21 de março de 2025, foi realizada fiscalização nos poços **Andrade, Vila Bela 1, Vila Bela 2, Cidade Jardim, Nova Era 1, Recanto da Mata 1, Dimps e Jardim dos Sonhos 1**, no município de São Simão/GO.

A fiscalização gerou o Relatório de Fiscalização - RF nº 006/2025 e Termo de Notificação - TN nº 007/2025, enviados em 08 de abril de 2025 por meio da Comunicação Externa nº 127/2025 expedida pela AMAE.

Em andamento ao processo, na data de 12 maio de 2025, a São Simão Saneamento Ambiental S.A. apensou o Ofício SSSA/RECON/064/2025 apresentando o atendimento de algumas não conformidade presentes no TN nº 007/2025 e solicitando dilação de prazo para o cumprimento das demais.

Foi lavrado pela fiscalização o Parecer Técnico de Acompanhamento - PTA nº 021/2025, enviado à prestadora em 19 de maio de 2025 por meio da Comunicação Externa nº 199/2025 expedida pela AMAE.



Em resposta, no dia 05 de agosto de 2025, a SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A. protocolou no processo em questão, o Ofício SSSA/RECON/129/2025 e seus anexos, no qual traz as justificativas referentes às ações ainda pendentes do PTA nº 007/2025.

Em andamento ao processo, foi lavrado pela fiscalização o Parecer Técnico de Acompanhamento - PTA nº 061/2025, enviado à prestadora em 15 de agosto de 2025 por meio da Comunicação Externa nº 347/2025 expedida pela AMAE.

Em resposta, no dia 15 de setembro de 2025, a SÃO SIMÃO SANEAMENTO AMBIENTAL S.A. protocolou no processo em questão, o Ofício SSSA/RECON/150/2025 e seus anexos, no qual traz o atendimento à algumas não conformidades ainda pendentes no PTA nº 007/2025.

Foi lavrado pela fiscalização o Parecer Técnico de Acompanhamento - PTA nº 082/2025, enviado à prestadora em 19 de setembro de 2025 por meio da Comunicação Externa nº 421/2025 expedida pela AMAE.

Em andamento ao processo, na data de 01 de outubro de 2025, a São Simão Saneamento Ambiental S.A. apensou o Ofício SSSA/RECON/162/2025 apresentando o atendimento de algumas não conformidade presentes no TN nº 007/2025.

Foi lavrado pela fiscalização o Parecer Técnico de Acompanhamento - PTA nº 091/2025, enviado à prestadora em 03 de outubro de 2025 por meio da Comunicação Externa nº 439/2025 expedida pela AMAE.

Em andamento ao processo, na data de 18 de novembro de 2025, a São Simão Saneamento Ambiental S.A. apensou o Ofício SSSA/RECON/193/2025 apresentando o atendimento da última não conformidade ainda pendente do TN nº 007/2025.

Assim, o ofício mencionado foi anexado ao **Processo 1DOC nº 023/2025** para registro e continuidade das tratativas.

2. Parecer da AMAE

Após a análise das manifestações apresentadas pela prestadora, por meio do Ofício SSSA/RECON/193/2025 e seus anexos, emitiu-se parecer técnico quanto ao acolhimento ou não de suas alegações, conforme consolidado na Tabela 1.

Tabela 1. Parecer da AMAE referente às respostas da prestadora aos apontamentos do TN 007/2025.

Item	Elemento – Descrição da Não Conformidade	Resposta da Prestadora (Of. SSSA/RECON/193/2025)	Análise da AMAE (TN nº 007/2025)	Parecer da AMAE
1	Poço Andrade – Placa de identificação com pintura desgastada.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 091/2025)
2	Poço Andrade – Cercamento do local carece de manutenção.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
3	Poço Andrade – O poço não possui hidrômetro.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
4	Poço Vila Bela 1 – Placa de identificação com pintura desgastada.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 091/2025)
5	Poço Vila Bela 1 – Não foi apresentada a outorga do poço durante a fiscalização.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 082/2025)
6	Poço Vila Bela 1 – O poço não possui hidrômetro.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 082/2025)
7	Poço Cidade Jardim - Placa de identificação com pintura desgastada.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 091/2025)
8	Poço Cidade Jardim – As condições de limpeza e conservação foram consideradas inadequadas.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 021/2025)
9	Poço Cidade Jardim – O local não está devidamente cercado.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)

10	Poço Cidade Jardim – Laje sanitária necessita de reparos.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
11	Poço Cidade Jardim – Foi identificado um vazamento de água no cavalete do poço.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 021/2025)
12	Poço Cidade Jardim – O poço não possui hidrômetro.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
13	Poço Nova Era 1 – Não possui placa de identificação do poço.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 091/2025)
14	Poço Nova Era 1 – O local não está devidamente cercado.	Conforme informações contidas no Ofício SSSA/RECON/193/2025, a prestadora de serviços apresenta os registros fotográficos que comprovam o completo cercamento do poço, conforme solicitação da Agência Reguladora.	Após análise desta Agência Reguladora, considerando a apresentação dos registros fotográficos que comprovam a execução das ações solicitadas, esta fiscalização decide ACOLHER o cumprimento da não conformidade.	ACOLHIDO
15	Poço Nova Era 1 – Foi identificado um vazamento de água no cavalete do poço.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 021/2025)
16	Poço Nova Era 1 – O poço não possui hidrômetro.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
17	Poço Recanto da Mata 1 - O poço não possui hidrômetro.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
18	Poço Recanto da Mata 1 - Foi identificado um vazamento de água no cavalete do poço.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)

19	Poço Dimps – Laje sanitária necessita de reparos.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
20	Poço Dimps - Não foi apresentada a outorga do poço durante a fiscalização.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 082/2025)
21	Poço Dimps - O poço não possui hidrômetro.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 061/2025)
22	Poço Jardim dos Sonhos 1 - Não possui placa de identificação do poço.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 091/2025)
23	Poço Jardim dos Sonhos 1 - As condições de limpeza e conservação foram consideradas inadequadas.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 021/2025)
24	Poço Jardim dos Sonhos 1 - Foi identificado um vazamento de água no cavalete do poço.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 021/2025)
25	Poço Jardim dos Sonhos 1 - Não foi apresentada a outorga do poço durante a fiscalização.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 082/2025)
26	Poço Jardim dos Sonhos 1 - O poço não possui hidrômetro.	-	-	ACOLHIDO (Conforme PTA nº 082/2025)

3. Conclusão

Ante o exposto, a AMAE **ACOLHE** o cumprimento de todas as determinações apontadas no Termo de Notificação nº 007/2025, tendo em vista as informações contidas no Ofício SSSA/RECON/193/2025, e demais ofícios mencionados no decorrer do processo, e considera-as



tempestivas quanto ao atendimento do Inc. XXIV, Art. 60 da Resolução Normativa nº 026/2022 da AMAE.

A AMAE ressalta que **PROMOVE** o arquivamento do **Processo 1DOC nº 023/2025**.

Rio Verde, 19 de novembro de 2025.

Documento assinado digitalmente
 **MATEUS SOUZA SANTOS**
Data: 19/11/2025 13:07:23-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Mateus Souza Santos
Analista de Fiscalização
Matrícula nº 3017629 - AMAE