

**AGÊNCIA MUNICIPAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE
RIO VERDE
DIRETORIA DE NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF/DNFC/CFIC/0011/2022



ASSUNTO: Averiguação da Qualidade de Água do Sistema Independente Bela Vista – Componentes PBV-01, PBV-02, RAP e REL.

PRESTADOR DE SERVIÇOS: Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO

DATA DA FISCALIZAÇÃO:

PROCESSO: 0011/2022

05/2022

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços de Água e Esgoto de Rio Verde – AMAE/RIO VERDE, tem como competência regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do município de Rio Verde, os serviços públicos de saneamento básico, passíveis de concessão, permissão ou autorização.

Desta feita, cumpre à AMAE/RIO VERDE, o dever de promover a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, observando os dispositivos legais, contratuais e convenientes existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar, as condições do sistema de abastecimento de água Bela Vista, localizado nos endereços do município de Rio Verde-GO: **PBV – 01** (Rua BV-06, Qd. 24, Lt. 01, Residencial Bela Vista); **PBV – 02** (Av. Sidor Ivanoff com Rua BV-08, Qd. 26, Lt. 14, Residencial Bela Vista); **RAP e REL Bela Vista** (Rua BV-01, Qd. 03, Lts. 01 e 02, Residencial Bela Vista).

3. RELATÓRIO

3.1. Metodologia de Fiscalização

Foi destacada diligência ao sistema de abastecimento de água (SAA) Independente Bela Vista do município de Rio Verde-GO, na data apostada à capa do presente relatório para averiguação das condições operacionais dos seguintes componentes: PBV-01, PBV-02, RAP e REL.

3.2. Resultados de Fiscalização

A partir de reclamações da população abastecida pelo SAA Independente Bela Vista, no dia 12 de maio de 2022 a equipe de fiscalização AMAE esteve presente na rua BV 15, S/N, Residencial Bela Vista, Qd BV-38, lote 03, CEP: 75.910-806 **verificou aspecto “oleoso” na rede de distribuição, como destacado pelos usuários do sistema.**

Na oportunidade, a equipe de fiscalização realizou análises de turbidez (0,20 NTU) e cloro total (0,69 mg/L). Os valores obtidos estão em conformidade com o estabelecido no padrão de potabilidade da Portaria GM/MS Nº 888, de 4 de maio de 2021.

Além disso, esteve presente nos locais de captação de água dos poços PBV-01 e PBV-02 e percebeu condições de não conformidade, como cita-se no item 4 desse relatório.

4. CONSTATAÇÕES E NÃO-CONFORMIDADES

4.1 SAA Bela Vista – PBV-01

- ✓ Necessário a limpeza do local (capina e roçagem);
- ✓ Necessário o fechamento adequado do acesso ao local com cadeado.

4.2 SAA Bela Vista – PBV-02

- ✓ Necessário a limpeza do local (capina e roçagem);
- ✓ Necessário o isolamento da área e fechamento adequado do acesso ao local com cadeado;
- ✓ Fiação elétrica do macromedidor desligada;
- ✓ Poço de visita de esgoto a menos de 1 metro do local de exploração de água.

4.3 SAA Bela Vista – RAP e REL

- ✓ Distribuição de água aos usuários com aspecto “oleoso”.

5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

5.1 SAA Bela Vista – PBV-01

- ✓ Realizar a limpeza do local (capina e roçagem);
- ✓ Realizar o fechamento adequado do acesso ao local com cadeado.
- ✓ Apresentar análise físico-química e bacteriológica da qualidade de água, incluindo óleos e graxas minerais e vegetais.

5.2 SAA Bela Vista – PBV-02

- ✓ Realizar a limpeza do local (capina e roçagem);
- ✓ Realizar o isolamento da área e fechamento adequado do acesso ao local com cadeado;
- ✓ Ligar a fiação elétrica do macromedidor ao sistema de controle;
- ✓ Esclarecer a presença do poço de visita de esgoto a menos de 1 metro do local de exploração de água.
- ✓ Apresentar análise físico-química e bacteriológica da qualidade de água, incluindo óleos e graxas minerais e vegetais.

5.3 SAA Bela Vista – RAP e REL

- ✓ Apresentar análise físico-química e bacteriológica da qualidade de água, incluindo óleos e graxas minerais e vegetais.

6. CONCLUSÃO


Este relatório apresentou as constatações, levantadas na fiscalização sistema de abastecimento de água Bela Vista. Sugere-se à Diretoria da AMAE/RIO VERDE que a prestadora de serviços, Saneamento de Goiás S/A - SANEAGO, seja notificada destas.

7. LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: equipe de fiscalização AMAE no domicílio localizado na rua BV 15, S/N, Qd BV-38, lote 03, Residencial Bela Vista, CEP: 75.910-806



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: equipe de fiscalização AMAE realizando análise da qualidade de água.



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: necessidade de limpeza do local (capina e roçagem) – PBV-01 localizado na Rua BV-06, Qd. 24, Lt. 01, Residencial Bela Vista.



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: necessidade de fechamento adequado do acesso ao local com cadeado – PBV-01 localizado na Rua BV-06, Qd. 24, Lt. 01, Residencial Bela Vista.



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: equipe de Fiscalização AMAE/Rio Verde no PBV – 02, localizado na Av. Sidor Ivanoff com Rua BV-08, Qd. 26, Lt. 14, Residencial Bela Vista.



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: necessidade de limpeza do local (capina e roçagem), isolamento da área e fechamento adequado do acesso ao local com cadeado no PBV – 02, localizado na Av. Sidor Ivanoff com Rua BV-08, Qd. 26, Lt. 14, Residencial Bela Vista.



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: Fiação elétrica do macromedidor desligada no PBV – 02, localizado na Av. Sidor Ivanoff com Rua BV-08, Qd. 26, Lt. 14, Residencial Bela Vista.



Autor: AMAE/RIO VERDE

Descrição: Poço de visita de esgoto a menos de 1 metro do local de exploração de água no PBV – 02, localizado na Av. Sidor Ivanoff com Rua BV-08, Qd. 26, Lt. 14, Residencial Bela Vista.

Rio Verde-GO, 26 de maio de 2022.

EQUIPE TÉCNICA

Marlison Noronha Rosa
Analista de Fiscalização e Controle
Matrícula nº 3.006.506
AMAE/RIO VERDE

Daniely Karen Matias Alves
Analista de Fiscalização e Controle
Matrícula nº 3.006.819
AMAE/RIO VERDE

José Alves Neto
Coordenador de Fiscalização e Controle
Matrícula nº 1.012.825
AMAE/RIO VERDE