

## **Parecer Técnico Conclusivo**

PTA nº 003/2025

Análise das respostas encaminhadas pela prestadora SANEAGO (Of. 10688/2024 DIPRO-DIFIR-DIPRE e TR 836/2024), referente a resposta ao Termo de Notificação nº 028/2022 da AMAE.

Processo: 136/2024  
Interessado: Saneamento de Goiás S.A.  
Município: Ouroana - GO.

—

## 1. Breve Relato

A Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, por meio da Coordenação de Fiscalização – CFIC, realizou a análise do Processo 1DOC nº 136/2024, cujo objetivo é relatar as condições do sistema de abastecimento do Município de Ourona - GO.

Após a realização da ação fiscalizatória, foram enviados à prestadora de serviços o **Relatório de Fiscalização nº 029/2024** e o **Termo de Notificação nº 028/2024**. Ainda foram realizadas inspeções para acompanhamento das obras de melhoria (revitalização), constatas nos pareceres técnicos que foram anexados ao Processo 1DOC nº 028/2024.

Em resposta, no dia 03 de dezembro de 2024, a SANEAGO protocolou, no processo em questão, o **Ofício nº 10688/2024 DIPRO-DIFIR-DIPRE** e o **Termo de Resposta às Agências Reguladoras nº 836/2024**, informando a conclusão da última pendência do Termo de Notificação nº 028/2024.

Assim, os ofícios mencionados serão anexados ao **Processo 1DOC nº 136/2024** para registro e continuidade das tratativas.

## 2. Parecer da AMAE

Após a análise das respostas da prestadora (Of. 10688/2024 DIPRO-DIFIR-DIPRE e TR 836/2024) ao Termo de Notificação nº 028/2024 da AMAE foi emitido parecer acatando ou não, conforme demonstra a Tabela 1.

**Tabela 1. Parecer da AMAE referente as respostas aos apontamentos do TN 028/2024.**

Item	Apontamento da AMAE (RF 029/2024 e TN 028/2024)	Resposta da Prestadora (Of. 10688/2024 DIPRO-DIFIR-DIPRE e TR nº836/2024 SANEAGO )	Parecer AMAE
1	Foi identificado vazamento na tubulação entre o REL e o filtro, sendo sugerido pela AMAE <b>sanar o vazamento em questão.</b>	Acolhido conforme as informações e as imagens apresentadas no TR 836/2024, pela prestadora de serviços SANEAGO.	<b>ACOLHIDO</b>
2	Foi identificado vazamento na tubulação de tomada de água bruta para amostragem, sendo sugerido pela AMAE, <b>sanar o vazamento em questão.</b>	Acolhido conforme as informações e imagens apresentadas no TR 836/2024 pela prestadora de serviços SANEAGO.	<b>ACOLHIDO</b>

### 3. Relatório Fotográfico

 <p>22/11/2024 11:02 22K 540780 7995205</p>	 <p>07/11/2024 10:02 18 73166087S 50 6144768W Rio Verde</p>
<p><b>Fonte:</b> SANEAGO (TR nº 836/2024) <b>Descrição:</b> Correção do vazamento na tubulação entre o REL e o Filtro.</p>	<p><b>Fonte:</b> SANEAGO (TR nº 836/2024) <b>Descrição:</b> Correção do vazamento na tomada de água para amostragem.</p>

### 4. Conclusão

Ante o exposto, A AMAE **ACOLHE** as informações contidas no **Ofício 10688/2024 DIPRO-DIFIR-DIPRE** e **TN nº836/2024 SANEAGO**, considera-as tempestivas quanto ao atendimento do Inc. XXIV, Art. 60 da Resolução Normativa nº026/2022 da AMAE.

A AMAE ressalta que **PROMOVE** o arquivamento do **Processo 1DOC nº 136/2024**.

Rio Verde, 27 de janeiro de 2025.

**Juliete Sousa da Silva**  
Analista de Fiscalização  
Matrícula nº 3.014.129 – AMAE



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: A1EE-B41D-0579-214F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIETE SOUSA DA SILVA (CPF 023.XXX.XXX-33) em 27/01/2025 15:19:46 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://amae.1doc.com.br/verificacao/A1EE-B41D-0579-214F>