

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO
DIRETORIA DE REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO – CFIC**



**RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO
RF/DRF/CFIC/0031/2024**

Setembro/2024



SUMÁRIO

1. IDENTIFICAÇÃO	3
1.1. Entidade Reguladora.....	3
1.2. Prestadora de Serviços	3
1.3. Dados da Ação Fiscalizatória.....	3
2. APRESENTAÇÃO.....	4
3. METODOLOGIA.....	4
4. NORMAS UTILIZADAS	4
5. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS/CONSTATADOS	5
5.1. Reservatório Bela Vista 01	5
5.2. Locais Visitados	5
6. NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS	5
7. RECOMENDAÇÕES, DETERMINAÇÕES E PRAZOS AO PRESTADOR DE SERVIÇOS	5
8. CONCLUSÃO	6
9. ANEXO	6
Anexo I – Registro Fotográfico.	6



1. IDENTIFICAÇÃO

1.1. Entidade Reguladora

Nome: Agência de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico - AMAE
Endereço: Rua 09, quadra 141, lote 203, Gleba A, Parque Solar do Agreste, CEP 75.907-273 – Rio Verde – GO
Responsável pela Fiscalização: Juliete Sousa da Silva /Analista de Fiscalização – Mat. 3.011.471

1.2. Prestadora de Serviços

Nome: São Simão Saneamento S.A.
Endereço Sede: Avenida Goiás Qd. 08 Lt. 16 – Centro São Simão / GO
Preposto(s)/ Cargo/ Unidade: Mariana Vieira Bisi
Contatos: Paulo Felipi de Melo Barbosa
(64) 3458-1696

1.3. Dados da Ação Fiscalizatória

Processo AMAE: 149/2024 – 1DOC

Data: 28/08/2024

Locais Fiscalizados:

- Reservatório Vila Bela 01
- Reservatório Nova Era;
- Poço Nova Era;
- Estação Elevatória de Esgoto Nova Era;
- Elevatória de Água Bruta Colombo; Poço Colombo 1;
- Poço Colombo 02;
- Poço Colombo 03;
- Poço Colombo 4;
- Poço Colombo 5;

Locais visitados:

- Poço Colombo 06;
- Poço Colombo 08;
- Saída da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE);
- Estação Elevatória de Esgoto BLG-01;
- Reservatório Cidade Jardim;
- Poço Colombo 09;
- Reservatório Colombo 02 RCOL-02 Apoiado;
- Reservatório Colombo 03 Semienterrado; e
- Reservatório Colombo 04 Elevado.



2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Fiscalização foi elaborado seguindo o conteúdo mínimo indicado pelo §1º do Art. 11 da Resolução Normativa nº 26/2021 da AMAE, descrevendo a Fiscalização Direta e Programada nas unidades do Sistema de Abastecimento de Água (SAS) e Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) do Município de São Simão, operados pela São Simão Saneamento Ambiental S.A. (SSSA).

3. METODOLOGIA

O Processo nº 149/2024 foi instaurado no 1DOC e, posteriormente, a Coordenação de Fiscalização (CFIC) enviou o Comunicado de Fiscalização nº 033/2024, marcando para o dia 28/08/2024 a ação fiscalizatória em instalações do Serviço de Esgotamento Sanitário e Sistema de Abastecimento de Água nos pontos supracitados.

Foram feitas anotações referentes a cada item fiscalizado e fotografados os elementos dos sistemas (Anexo I – Registro Fotográfico).

As observações realizadas *in loco* foram confrontadas com os fatos e atos normativos, regulamentares e contratuais aplicáveis. A partir disso, foram identificadas as não-conformidades e elencadas as respectivas recomendações e determinações que a prestadora de serviço deverá tomar.

4. NORMAS UTILIZADAS

Para elaboração desse relatório foram utilizados atos normativos, regulamentares e contratuais, sendo os principais citados a seguir:

- ✓ **Plano de Investimentos do Contrato de Concessão nº 036/2022** entre a Prefeitura de São Simão e a São Simão Saneamento Ambiental S.A.
- ✓ **Resolução Normativa nº 08/2021 da AMAE** – Regulamenta as condições gerais para a prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Rio Verde – Goiás.



- ✓ **Resolução Normativa nº 26/2022 da AMAE** – Procedimentos de fiscalização e aplicação de sanções administrativas aos prestadores dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário.

5. DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS/CONSTATADOS

5.1. Reservatório Bela Vista 01

O Reservatório é do tipo elevado, com volume de 50m³, em material metálico. O mesmo encontra-se conectado ao sistema de abastecimento.

O local está devidamente cercado e isolado, possui placa de identificação e encontra-se em bom estado de conservação e limpeza, possui as necessárias condições utilização, com gaiola de proteção e guarda-corpo, cobertura apropriada, para-raios e sinalização noturna em boas condições.

O REL atende as demandas diárias. Possui sistema de controle de nível, o medidor de nível é do tipo telemétrica e é monitorado pelo CCO (Centro de Comando Operacional), não possui macromedidor, possui descarga de fundo e tubo extravasor, porém não ocorre extravasamento com frequência. As caixas de proteção, inspeção e passagem possuem guarda corpo. Não foi identificado vazamentos.

Conforme o preposto da prestadora o reservatório já passou por limpeza e desinfecção em 21 de agosto de 2024. A água de lavagem é estimada.

5.2. Locais Visitados

No decorrer da fiscalização, ocorreram visitas por todo o Sistema Colombo, com o objetivo de apresentar os locais específicos do sistema à nova fiscal da AMAE, que será encarregada da ação fiscal no Município de São Simão.

6. NÃO CONFORMIDADES ENCONTRADAS

Não se aplica.

7. RECOMENDAÇÕES, DETERMINAÇÕES E PRAZOS AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Não se aplica.

8. CONCLUSÃO

Após a realização da fiscalização programada no Reservatório Vila Bela 01, constatou-se que todas as condições e práticas de operação estão de acordo com as normas e regulamentos estabelecidos. Não foram identificadas não conformidades durante a inspeção, o que indica que o sistema de gestão e manutenção do reservatório está operando de maneira eficiente e eficaz.

Recomenda-se a continuidade das práticas atuais e o acompanhamento regular das condições do reservatório para assegurar a manutenção da conformidade e a integridade do sistema. Dessa forma, o presente relatório será encaminhado à prestadora de serviços e, posteriormente, o processo será publicado e arquivado.

9. ANEXO

Anexo I – Registro Fotográfico.

	
<p>Autor: AMAE Foto: Reservatório Vila Bela 01 – Escada, guarda-corpo e gaiola de proteção.</p>	<p>Autor: AMAE Foto: Reservatório Vila Bela 01 - Placas de Identificação.</p>



Autor: AMAE
Foto: Reservatório Vila Bela 01 - Para-raios.



Autor: AMAE
Foto: Reservatório Vila Bela 01 - Iluminação.



Autor: AMAE
Foto: Sistema Colombo – Saída da ETE.



Autor: AMAE
Foto: Sistema Colombo – Estação Elevatória de Esgoto Beira Lago 01.



Autor: AMAE
Foto: Sistema Colombo – Poço Colombo 03.




Autor: AMAE
Foto: Sistema Colombo – Poço Colombo 04.




Autor: AMAE
Foto: Sistema Colombo – Poço Colombo 05.



Autor: AMAE
Foto: Sistema Colombo – Poço Colombo 06.



Autor: AMAE
Foto: Sistema Colombo – Reservatório Apoiado Colombo 02, Reservatório Elevado Colombo 04, Reservatório Semienterrado Colombo 03.



Rio Verde, 09 de agosto de 2024.

Silva Renata Pereira
Analista de Fiscalização – AMAE
Matrícula nº 3.008.554

Juliete Sousa da Silva
Analista de Fiscalização – AMAE
Matrícula nº 3.014.129