

**AGÊNCIA DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO - AMAE
DIRETORIA DE NORMATIZAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE**

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

RF/DNFC/CFIC/0023/2022



ASSUNTO: Acompanhamento Concessão São Simão - GO

PRESTADOR DE SERVIÇOS: São Simão Saneamento Ambiental SA

DATA DA FISCALIZAÇÃO: 12 e 13/09/2022

PROCESSO: 0023/2022

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Lei nº 130 de 29 de junho de 2018, a Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Saneamento Básico – AMAE, tem como competência regular, controlar e fiscalizar, no âmbito do município de Rio Verde e demais regulados, os serviços públicos de saneamento básico, passíveis de concessão, permissão ou autorização.

Desta feita, cumpre à AMAE, o dever de promover a regulação, o controle e a fiscalização da prestação dos serviços de abastecimento de água e coleta e tratamento de esgotos, observando os dispositivos legais, contratuais e conveniais existentes, exercendo o correspondente poder de polícia em relação à prestação dos serviços regulados, impondo sanções e medidas corretivas, quando for o caso.

2. OBJETIVO

O presente documento tem por objetivo relatar o acompanhamento do levantamento do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário para fins de concessão da empresa delegatária São Simão Saneamento Ambiental S/A, na cidade de São Simão - GO.

3. RELATÓRIO

3.1. Metodologia de Fiscalização

Foi destacada diligência à cidade de São Simão, nos dias 12 e 13 de setembro de 2022, para acompanhamento das equipes da delegatária São Simão Saneamento Ambiental e da terceirizada Novaes Engenharia, responsável pelo levantamento e elaboração do relatório de concessão de bens.

Os pontos visitados foram:

- Estação Elevatória de Água Rondinha
- Estação Elevatória de Esgoto Praia
- Estação de Tratamento de Esgoto
- Poço 11
- Poço 13
- Poço 14 - Aeroporto
- Poço 15
- Poço 17
- POCO 19 - Sistema Rondinha
- Poço 20 - Sistema Rondinha
- Poço 21
- Poço 22
- Poço 23
- Poço 25 - Itaguaçu
- Poço 26 - Itaguaçu
- Poço Cidade Jardim
- Poço Constran ou Nova Era
- Poço do Vila Bela
- Poço e Reservatório da Rua 24
- Poço Fioritur
- Poço Jardim dos Sonhos
- Poço Recanto da Mata

- Poço Verde
- Reservatório 74
- Reservatório Caixas Gêmeas
- Reservatório Cidade Jardim
- Reservatório Nova Era

A terceirizada fez levantamentos de bens, equipamentos, áreas de concessão, bem como medições de pressão de rede e vazão em alguns pontos críticos da cidade.

3.2. Resultados de Fiscalização

Nada consta.

3. CONSTATAÇÕES E NÃO-CONFORMIDADES

Nada consta.

5. RECOMENDAÇÕES E DETERMINAÇÕES AO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nada consta.

6. CONCLUSÃO

Este relatório apresentou as constatações levantadas durante o processo de acompanhamento da empresa terceirizada contratada pela empresa São Simão Saneamento para a realização do inventário operacional dos sistemas de abastecimento e esgotamento sanitário de São Simão que deverá compor anexo ao Termo de Cessão de Bens a ser firmado entre Poder Concedente (Município de São Simão) e Concessionária (São Simão Saneamento) com anuência desta Agência Reguladora após a aprovação, de todas as partes.

7. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Autor: AMAE
 Descrição: Equipes da São Simão Saneamento Ambiental e Novaes Engenharia realizando levantamento em poço.



Autor: AMAE
 Descrição: Pressão de saída na Estação Elevatória de Água.



Autor: AMAE
Descrição: Poço de água com conexões clandestinas.



Autor: AMAE
Descrição: Levantamento em quadro de comando.



Autor: AMAE
Descrição: Poço de contato da Estação Elevatória de Esgoto.



Autor: AMAE
Descrição: Gradeamento da Estação de Tratamento de Esgoto.



Autor: AMAE
Descrição: Lagoas da Estação de Tratamento de Esgoto.



Autor: AMAE
Descrição: Lagoa anaeróbia.



Autor: AMAE
Descrição: Reservatório elevado e poço.




Autor: AMAE
Descrição: Sistema de cloração por pastilhas em reservatório.



Autor: AMAE
Descrição: Reservatório elevado.



Autor: AMAE
Descrição: Presença de colméias no REL.



Autor: AMAE
Descrição: Reservatório apoiado.



Autor: AMAE
Descrição: Reservatório semi-enterrado.



Autor: AMAE

Descrição: Reservatório elevado.



Autor: AMAE

Descrição: Sistema de bombeamento da Estação Elevatória de Água Rondinha.

Rio Verde, 27 de setembro de 2022.

EQUIPE TÉCNICA

Polyanna Ribeiro Trindade
Analista de Fiscalização e Controle
Matrícula nº 3.005.666
AMAÉ

José Alves Neto
Coordenador de Fiscalização e Controle
Matrícula nº 10.181.825
AMAÉ